TEL:....(+47) 815 30 550
E-mail:..aim@avinor.no

AVINOR

NORWAY

AERONAUTICAL INFORMATION MANAGEMENT
P.O. BOX 150
NO-2061 GARDERMOEN

AIP AIRAC SUP
29/16
EFF 01 JAN 2016

Publication date 08 DEC 2016

29

ENOL - ANLEGGSARBEID PÅ ØRLAND FLYPLASS

Kansellerer AIP SUP 08/16

På Ørland flyplass utføres det anleggsarbeid på og nær rullebanen i perioden FEB 2016 til SEP 2017.

Arbeidet utføres i faser og denne publikasjon gjelder for arbeid i fasen 01 JAN 2017 - 02 APR 2017

Følgende operasjonelle begrensninger innføres i fasen:

- RWY stengt for CIV TFC unntatt VFR TFC med forhåndstillatelse.
- RWY stengt for MIL TFC unntatt TFC med forhåndstillatelse.
- CIV instrumenttreningsflygninger er ikke tillatt.
- MIL instrumenttreningsflygninger er tillatt til punkt for avbrutt innflyging (MAPt) på tilgjengelig prosedyrer.
- CIV og MIL HELI med forhåndstillatelse kan operere på AD unntatt RWY

Følgende instrumentprosedyrer suspenderes i fasen:

ENOL - WORK IN PROGRESS AT ØRLAND AIRPORT

Cancels AIP SUP 08/16

Construction work is carried out at Ørland airport on and adjacent to the RWY in the period FEB 2016 to SEP 2017.

The work occurs in phases and this publication covers the phase 01 JAN 2017 - 02 APR 2017.

The following operational limitations apply in the phase:

- RWY CLSD for CIV TFC except VFR TFC with prior permission
- RWY CLSD for MIL TFC except TFC with prior permission.
- CIV instrument training flights are not allowed.
- MIL instrument training flights are allowed to the missed approach point (MAPt) on AVBL procedures.
- CIV and MIL HELI with prior permission is allowed to operate at AD except RWY.

The following instrument procedures is suspended in the phase:

- AD 2 ENOL 5 - 1 ILS RWY 15 (LOC RWY 15 AVBL)
- AD 2 ENOL 5 - 5 ILS or LOC RWY 33
- AD 2 ENOL 4 - 1/2/7/8 SID (RNAV 1 based on GNSS) RWY 15 / 33
- AD 2 ENOL 4 - 3/4/9/10 SID RWY 15 / 33

Følgende navigasjonshjelpemiddel er suspendert i fasen:

The following NAV AIDs are suspended in the phase:

- LOC “ON” RWY 33, 108.300 MHZ
- DME “ON” RWY 33, CH20X
- GP RWY 15, 332.000 MHZ
- GP RWY 33, 334.100 MHZ

Kontakt Wing Ops TEL 72 51 23 06 eller wingops.orland@mil.no vedrørende forhåndstillatelse og for ytterligere informasjon.

Eventuelle endringer og ytterligere begrensninger publiseres på NOTAM.

- Slutt -

Contact WING OPS TEL +47 72 51 23 06 or wingops.orland@mil.no to obtain prior permission and for further information.

NOTAM will be published in case of changes or further limitations.

- End -