

TEL:.....+47 67 03 00 00

E-mail:.....aim@avinor.no



AERONAUTICAL INFORMATION
MANAGEMENT
P.O. BOX 150
NO-2061 GARDERMOEN

AIP SUP
40/2024
06 DEC 2024

Flymarkører mangler på kraftlinjespennet Svartisen-Rana

Erstatter NOTAM A6652/24

Grunnet arbeid på spennet mangler det flymarkører på kraftledningen i det sørligste av tre spenn som krysser Nordfjorden fra Svartisen til Rana. Spennet strekker seg fra PSN 663522N 0133433E til 663558N 0133426E, med høyeste punkt 2150 FT AMSL.

- Vedlegg -

Aerial markers missing on Svartisen-Rana power line span

Replaces NOTAM A6652/24

Due to ongoing work, the southernmost of three power line spans crossing Nordfjorden from Svartisen to Rana is missing aerial markers. The span stretches from PSN 663522N 0133433E to 663558N 0133426E, with a maximum altitude of 2150 FT AMSL.

- Attachment -

