

TEL:.....+47 67 03 00 00

E-mail:.....aim@avinor.no



**AERONAUTICAL INFORMATION
MANAGEMENT
P.O. BOX 150
NO-2061 GARDERMOEN**

**AIP SUP
22/2025
04 APR 2025**

**ENGM - Routing & Guidance ute av drift på Oslo lufthavn,
Gardermoen**

Erstatter NOTAM A0270/25

Routing & Guidance ute av drift UFN. Alle LGT i Routing & Guidance området er slått på. FOLLOW ME bil er obligatorisk for kode D og E ACFT. REF AIP AD 2 ENGM AD 2.9, AD 2.20 og Aircraft Parking/ Docking Chart - Civil terminal area East.

- Slutt -

**ENGM - Routing & Guidance unserviceable at Oslo airport,
Gardermoen**

Replaces NOTAM A0270/25

Routing & Guidance unserviceable UFN. All LGT in the Routing & Guidance area are turned on. FOLLOW ME vehicle mandatory for code D and E ACFT. REF AIP AD 2 ENGM AD 2.9, AD 2.20 and Aircraft Parking/Docking Chart - Civil terminal area East.

- End -